

Materialänderung der Lauffläche Spannrolle 58810, LKW

Technische Info-Nr. 2094

Fahrzeughersteller:

Iveco, Magirus-Deutz

Betroffene Motoren:

F2BE0682A

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	58810	500346227 (Kunststoff) 504106749 (Metall)

Der LKW- und Bushersteller IVECO hat den Riemenspanner mit Kunststoffrolle (**OE-Nr. 500346227**) durch einen Riemenspanner mit Metallrolle (**OE-Nr. 504106749**) ersetzt.

Aufgrund der konstruktiven Änderung bietet RUVILLE nun ebenfalls die Ausführung mit Metallrolle an.

Wichtiger Hinweis:

Angaben der Fahrzeughersteller beachten!



Bild 1: Laufrolle aus Kunststoff



Bild 2: Laufrolle aus Metall

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de