

OPTISCHE UNTERSCHIEDE DER SPANNROLLE 55739

TECHNISCHE INFO NR. 1962

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Audi:	A2, A3, A4, A6
Seat:	Alhambra, Altea, Arosa Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Suberb
Volkswagen:	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford:	Galaxy

BETROFFENE MOTOREN::

1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

BETROFFENE ARTIKEL::

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.	Hersteller
1	55739	038 109 243 M	Audi, Seat, Škoda, VW
		045 109 243 F	Audi, Seat, Škoda, VW
2	55739	2M21 6K254 AA	Ford
		1 221 490	Ford

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle 55739 modifiziert. Diese Technische Information zeigt die optischen Merkmale der alten Ausführung und der neuen Ausführung. .

WICHTIGER HINWEIS!

Die alte Ausführung der Spannrolle entfällt nicht und kann weiterhin verwendet und nach Angaben der Fahrzeughersteller montiert werden!

Bei der Montage der neuen Ausführung darauf achten, dass die Oberflächenbeschichtung der Spannrolle nicht beschädigt wird.




Bild 1: 55739 (alte Ausführung)

Optische Merkmale:

- Excenter aus Sintermetall
- Oberflächenbeschichtung E-Coat (schwarz)
- blaue Lagerdichtung



Bild 2: 55739 (neue Ausführung)

Optische Merkmale:

- Excenter aus gegossenem Aluminium
- Oberflächenbeschichtung Zink-Phosphor (hellbraun)
- braune oder blaue Lagerdichtung



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de